



Banque de données des rappels de la Sécurité Routière

Numéro de rappel de Transports Canada 2011369

Date du rappel	2011-10-17
Type d'avis	Sécurité - fabricant
Système	Circuit électrique
Numéro de rappel du constructeur	11v-503
Unités concernées 	500
Catégorie	Autobus scolaire

Détails du rappel

Sur certains autobus scolaires, le raccord de câble d'alimentation (derrière le panneau latéral aux pieds du chauffeur) pourrait se corroder et causer un court-circuit ou une défaillance électrique, ce qui pourrait provoquer un incendie, endommager des biens matériels ou blesser quelqu'un. Correction : Les propriétaires seront avisés d'inspecter leur véhicule à la recherche de corrosion près des bornes d'alimentation et, s'ils découvrent une quantité excessive de corrosion, de se rendre avec le véhicule à une installation de réparation autorisée pour faire enlever la corrosion et remplacer les goujons et les câbles.

Marque	Modèle	Année(s) modèle(s) concernée(s)
THOMAS BUILT	SAF-T-LINER C2 SCHOOL BUS	2005 2006 2007

Date de modification :
2011-04-27