Banque de données des rappels de la Sécurité Routière

Numéro de rappel de Transports Canada 2010130

Date du rappel	2010-04-22
Type d'avis	Sécurité - fabricant
Système	Feux et instruments
Numéro de rappel du constructeur	FL-577
Unités concernées	2 495
Catégorie	Autobus, Autobus scolaire, Camion - usage moyen et usage intensif, Châssis de véhicule récréatif

Détails du rappel

Sur certaines véhicules, les feux d'arrêt pourraient fonctionner de façon intermittente pendant les freinages légers. Si les feux de freinage ne s'allumaient pas lors du serrage des freins, cela pourrait faire que les usagers de la route qui suivent ne connaissent pas les intentions du conducteur, ce qui augmenterait les risques d'accident et pourrait endommager des biens matériels ou blesser quelqu'un. Correction : Les concessionnaires devront remplacer l'interrupteur de feu des freins hydrauliques.

Marque	Modèle	Année(s) modèle(s) concernée(s)
FREIGHTLINER	BUSINESS CLASS M2	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
THOMAS BUILT	SAF-T-LINER C2 NON-SCHOOL BUS	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
THOMAS BUILT	SAF-T-LINER C2 SCHOOL BUS	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Date de modification :
2011-04-27